

## СООБЩЕНИЕ ДИРЕКЦИИ

В связи с обсуждением на Учёном совете НИИЯФ и ОЯФ физического факультета МГУ состояния помещений 19 корпуса, сложившегося в результате протечки, дирекция сообщает следующее.

Аварийное состояние ряда помещений 19 корпуса 11 февраля 2011 года обсуждалось на директорском совещании. Заместителям директора В.А.Воронову, В.В.Радченко и главному инженеру В.М.Сорвину было поручено провести обследование помещений 19 корпуса. Это было сделано в тот же день и доложено директору. В связи с серьёзной ситуацией было принято решение о создании комиссии, перед которой была поставлена задача ответить на 3 вопроса:

1. причина аварийного состояния помещений;
2. возможность проведения в них работ;
3. предложения по ремонту.

На сегодня, 22.02.2011, ситуация с аварийными помещениями с учётом выводов комиссии представляется следующей:

1. 24 помещения 19 корпуса в разной степени пострадали от протечки. Протечки связаны с некачественным ремонтом крыши, произведённым в 2001-2002 годах внешней организацией, выигравшей тендер, за счёт централизованных средств МГУ. Приёмка результатов ремонта производилась комиссией МГУ.
2. Представляется невозможным проведение занятий со студентами ОЯФ в помещении 1-18. В связи с этим дирекция НИИЯФ 16.02.2011 обратилась к декану физического факультета с просьбой обеспечить проведение занятий на кафедре Б.С.Ишханова, выделив соответствующие аудитории на физическом факультете. Возможность проведения работ в других помещениях в настоящее время рассматривается.
3. Принято решение о новом капитальном ремонте крыши 19 корпуса на основе новейших технологий. В связи с этим уже начата подготовка конкурсной документации для объявления тендера.

Дирекция НИИЯФ МГУ